Museo Capodimonte e Real Bosco

MIBACT-MU-CAP.
REP DECRETI N. 315 DEL 06/10/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE PER INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARSI A PORTA MIANO MEDIANTE REVISIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI INTERNI ED ESTERNI E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO AUTOMATICO DI APERTURA DEL CANCELLO D'INGRESSO E AL MUSEO PER L'ELIMINAZIONE DELLA PERDITA D'ACQUA NELLA PARETE ESTERNA ADIACENTE IL GDS

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la nota della Direzione Generale Bilancio servizio II, prot. 769 del 18/01/2017 cl 22.07.01/10.16 e successiva nota prot. 848 del 19/01/2017 cl 22.07.01/10.16 di rettifica della stessa con le quali è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2017;

CONSIDERATO che per il normale svolgimento delle attività di controllo in sicurezza del personale di custodia è necessario il perfetto funzionamento delle postazioni di lavoro;

CONSIDERATO che a Porta Miano si sono riscontrate che alcune anomalie all'impianto elettrico che procurano continui distacchi degli interruttori automatici con interruzione della corrente

CONSIDERATO che a porta Miano parte dei corpi illuminati esterni ed interni esistenti non risultano funzionanti;

CONSIDERATO che a Porta Miano il cancello automatico di accesso al Bosco non risulta funzionante;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che al Palazzotto Borbonico il faretto esterno sul portone d'ingresso non è funzionante;

CONSIDERATO che si è riscontrata una perdita d'acqua nella parete esterna del Museo adiacente al GDS dovuta alla rottura di una tubazione della condotta idrica ormai vetusta;

CONSIDERATO che per la riparazione dei suddetti guasti è necessario eseguire con urgenza i seguenti lavori:

Porta Miano

1) Revisione generale dell'impianto;
2) Fornitura e posa in opera di 4 fari LED da 80W 5000K;
3) Fornitura e posa in opera di crepuscolare da palo;
4) Fornitura e posa in opera di n° 2 tubi LED;
5) Fornitura e posa in opera di n° 2 fotocellule 30M FAAC, (per cancello)
6) Fornitura e posa in opera di n° 2 plafoniere di 2x36;
7) Fornitura e posa in opera di faretto LED 50W;Fornitura e posa in opera plafoniera tonda con lampada a LED 7W;

Palazzotto Borbonico

1) Sostituzione faretto su ingresso Palazzotto Borbonico (Uffici)

Museo

1) Eliminazione della perdita d'acqua mediante rimozione della tubazione che causa la perdita, realizzazione di un pozzetto esterno sostituzione del tubo e relative chiavi di arresto, e opere murarie necessarie:

CONSIDERATO che è necessario e urgente la realizzazione di tali opere per garantire il controllo in sicurezza del personale di custodia e la tutela del Museo;

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali opere;

VISTO il decreto Rep. 303 del 29.09.2017 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP al Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

VISTA la proposta del R.U.P., Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP n° 3014 del 29.09.2017, cl 28.16.00/1.2 nonché l'accettazione della stessa da parte del Direttore del Museo di Capodimonte;

CONSIDERATO che da una stima effettuata l'importo da porre a base dell'affidamento è pari a €. 4'098,36 (dicosi euro quattromilanovantotto/00) oltre I.V.A.al 22% per complessivi €. 5.000,00 (cinquamila/00) IVA compresa.

VERIFICATA la copertura economica in bilancio sul capitolo 1.1.3.155 (Manutenzione ordinaria immobili);

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

CONSIDERATO che l'impresa "Sapi Solar s.a.s." con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/A attualmente è presente con mezzi e operai nel Museo di Capodimone, impegnata in lavori analoghi in corso al "Casino Dei Principi";

DETERMINA:

a) di avviare la procedura di affidamento mediante affidamento diretto all'impresa "Sapi Solar s.a.s." con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/A;

b) di impegnare l'importo di €. 5'000,00 (cinquamila/00) IVA 22% compresa derivante dalla presente determina sul capitolo 1.1.3.155 (Manutenzione ordinaria immobili);

c) che, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli, lì 06 OTT. 2017

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Museo di Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it