Museo e Real Bosco di Capodimonte

DECRETO N° ..1..... DEL 02 GEN. 2018

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
VISTO il DPR 27.02.2003 n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
VISTO il DPR 29.05.2003 n. 240 concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l'art. 216;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il D.M. 11.10.2013 n.161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;
VISTO il D.P.C.M. n.171 del 29/08/2014;
VISTO il D.M. del 23/12/2014;
VISTO il DDG Musei Rep. n. 260 del 29/04/2016;
VISTI il fono del 28.12.2017 n. 1015822 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli di trasmissione della Relazione di intervento del 27.12.2017, e la connessa diffida notificata in pari data del Comune di Napoli a non praticare i luoghi pericolanti e ad eseguire con urgenza i lavori di riparazione necessari al Palazzotto Borbonico, sede degli uffici di Direzione del Museo;
VISTO il verbale di somma urgenza e constatazione ex artt.148 e 163 c. 7 del D.Lgs 50/2016 redatto, in ottemperanza ai predetti atti ingiuntivi, dall'arch. Anna Capuano Capodipartimento Architettura del Museo autonomo di Capodimonte e tutto quanto in esso riportato e disposto ad horas;
VISTI gli adempimenti già assolti dal predetto Funzionario tecnico.
CONSIDERATA la necessità indifferibile di provvedere con la massima urgenza all'esecuzione dei lavori di eliminazione del pericolo e riparazione della guaina di copertura e dei frontalini del torrino del blocco scala-ascensore del Palazzotto Borbonico ed alla verifica e rimozione dei rimanenti scuri a persiane pericolanti delle facciate del predetto immobile.

DECRETA

il conferimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione, per l'importo complessivo di **€ 20.000,00 compreso IVA al 10%** a valere sul Cap. 2.1.1.010 "Manutenzione straordinaria e restauro immobili demaniali" del bilancio di previsione a.f. 2018, all'arch. Anna Capuano Funzionario Architetto F5 in servizio presso questo Istituto autonomo.
Il predetto funzionario tecnico curerà tutti gli obblighi ed adempimenti di legge connessi all'incarico conferitogli.

02 GEN. 2018

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo