OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Lavori urgenti di risanamento e ricostruzione della parte sommitale e delle facciate del fabbricato "Palazzotto Borbonico" – **INTEGRAZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI**

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n.720 e s.m.i;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n.240 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs, 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. esclusivamente per le parti ancora in vigore;
VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, . 50, recante il "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n.171, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n.76 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendete di valutazione della performance"
VISTO il decreto ministeriale 13 agosto 2019, n. 375 concernente le "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014";
VISTO il decreto ministeriale 22 agosto 2017 recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2015 al foglio 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;
CONSIDERATO che il cornicione sommitale del fabbricato denominato "Palazzotto Borbonico" presenta lo strato di copriferro completamente distaccato, aspetto che compromette, di fatto, la fruizione in sicurezza degli spazi appena limitrofi al fabbricato.
CONSIDERATO che è urgente interventire con la massima tempestività per ripristinare le condizioni di sicurezza;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
capodimonte.cultura.gov.it
seguici su

DECRETA

1. di conferire l'incarico di **Direttore Operativo** per i lavori in oggetto al **F. arch. Chiara Figliolia**, in servizio presso questo Istituto autonomo;
2. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

29.09.2021

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
capodimonte.cultura.gov.it
seguici su