PROT. MiBACT. MU. CAP.
MU. CAP. 0002006
02-08-2016
CL. 25.10.04

MODULARIO
Beni AAAS - 259

MOD. 308

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

MUSEO DI CAPODIMONTE

Spett.le Ditta SICER SISTEM Srl
P.zza S.Maria Angeli a Pizzofalcone 11
NAPOLI

Oggetto: Museo di Capodimonte.
Affidamento verifica impianto di estinzione incendi ad idranti in conformità alle norme UNI 10779 (2014) e UNI 11292 (agosto 2008) e verifica sui 5 impianti automatici di estinzione incendi (in conformità alla norma UNI 10877-1);

- **Vista** la Legge 488/1999 che ha introdotto nell'ordinamento il c.d. Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A.;
- **Visto** il D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.;
- **Vista** la legge 296 del 2006, che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
- **Vista** la Legge 244/2007;
- **Considerato** che non si effettua da tempo la manutentione agli impianti di sicurezza e ordinari, del Museo e del Palazzotto Borbonico;
- **Visto** che l'impianto rilevazione incendi, l'impianto antifurto e gruppi di continuità sono investiti dai lavori del progetto CIPE;
- **Considerato** che l'impianto idranti e l'impianto di estinzione incendi risultano essenziali per garantire la sicurezza delle persone e dei beni contenuti nel Museo;
- **Visto** che per garantire la regolare apertura del Museo di Capodimonte tutelando nel contempo la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori e il decoro degli abienti è indispensabile effettuare una verifica agli impianti di sicurezza;
- **Visto** il D.Lgvo 50/16, essendo il servizio di manutenzione un servizio ad alta intensità di manodopera, si tiene conto dei dettati dell'articolo n. 95 comma 3;
- **Visto** che la Società Sicer Sistem Srl ha effettuato da sempre la manutenzione agli impianti ordinari e di sicurezza del Museo e del Palazzotto Borbonico;
- **Visto** che la Società Sicer Sistem Srl è a conoscenza dei luoghi del Museo dove sono posizionati e istallati gli impianti;
- **Visto** che la Società Sicer Sistem è presente sul posto per lavori impiantistici relativi al progetto CIPE;
- **Verificato** che non risulta attiva una convezione stipulata da Consip Spa in grado di soddisfare la richiesta;
- **Rilevato** che, ai sensi dell'art.328 del DPR n.207/2010, è possibile effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso il Mercato elettronico delle PA (MePa) realizzato dal Ministero della Economia e delle Finanze (MEF) tramite la società Consip Spa;
- **Considerato** che sull'impianto di estinzione incendi ad idranti dovrebbero svolgersi controlli mensili e verifiche tecniche semestrali ed annuali;
- **Considerato** che l'ultimo controllo generale all'impianto idranti risale a giugno 2014;
- **Visto che** per effettuare le verifiche sull'impianto erano necessarie circa 112 ore/anno di lavoro di un operario specializzato;
- **Considerato** di volere effettuare le verifiche annuali in modo piu approfondito occorre considerare 4 giorni di lavoro di 2 operai specializzati, quindi 64 ore;

– **Considerato** un costo orario di un operaio di 27,00 euro, risulta che la verifica "annuale" verrebbe a costare €1728,00;

– **Considerato** che una verifica annuale sui 5 impianti automatici di estinzione incendi (in conformità alla norma UNI 10877-1) occorre prevedere un impegno di 2 operai per tre giorni e quindi un costo complessivo di € 1296,00.

– **Si da incarico** a codesta Ditta, che ha dimostrata perizia professionale, di svolgere le verifiche sull'impianto di estinzione incendi ad idranti secondo le norme UNI 10779 (2014) e UNI 11292 (agosto 2008) e effettuato una verifica sui 5 impianti automatici di estinzione incendi (in conformità alla norma UNI 10877-1).

– **La manutenzione** dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, dotare il proprio personale di dispositivi di protezione individuale, e nel rispetto delle indicazioni del piano di sicurezza di questa amministrazione.

– **La Ditta** nell'ambito di questo contratto di € 3024,00 complessivi oltre IVA, identificativo con CIG ZE91AD4202, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 136/2010 e successive modifiche.

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Museo di Capodimonte

Museo di Capodimonte – Via Miano, 2 – 80131 – Napoli ☎ *0817499111* 🖷 *0817499244*
mail: sspsae-na.capodimonte@beniculturali.it -