Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Museo di Capodimonte

MIBACT-MU-CAP. 117
REP DECRETI N.
DEL 06/04/2017

<u>OGGETTO</u>: Determina a contrarre per la procedura di affidamento del servizio di verifica/manutenzione e ricarica dei mezzi di estinzione portatili a servizio del Museo e Real Bosco di Capodimonte.
CIG: Z6D1E0CF08

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTA la nota della Direzione Generale Bilancio servizio II, prot. 769 del 18/01/2017 cl 22.07.01/10.16 e successiva nota prot. 848 del 19/01/2017 cl 22.07.01/10.16 di rettifica della stessa con le quali è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2017;

Considerato l'urgenza di ripristinare la regolarità e garantire la funzionalità degli estintori esistenti nel Museo e nelle sedi di pertinenza di questa Amministrazione;

Considerato che la mancanta verifica-manutenzione e ricarica degli estintori,ai sensi del D.P.R. 547/55, del D.M. 10 marzo 1998, del T.U. 81/08 e del D.M. 2O maggio 1992 n°569 , comporta sanzioni civili e penali;

VISTA la procedura da adottare, nella proposta di affidamento Prot.994 del 22/03/2017; per l'espletamento del servizio di manutenzione- verifica estintori mediante RDO sul portale MePa invitando n°5 Ditte , in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio;

Considerato che gli estintori esistenti ,distribuiti ai vari livelli del Museo, del Palazzotto Borbonico e nelle strutture del Real Bosco di Capodimonte , di pertinenza di questa Amministrazione, sono complessivamente di n°294 e delle seguenti tipologie di estinguenti: N° 161 Kg.5 CO2; N°110 P6 ; N°23 P9;

Considerato che nel corso dell' ultima verifica, da parte dell'amministrazione si è riscontrato che alcuni estintori, di estinguente diversi n°4 P6 e n°2 P9 risultavano da caricare;

VISTA la nota della Direzione Generale Bilancio servizio II, prot. 769 del 18/01/2017 cl 22.07.01/10.16 e successiva nota prot. 848 del 19/01/2017 cl 22.07.01/10.16 di rettifica della stessa con le quali è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2017;

VERIFICATA la copertura economica in bilancio cap. 2.1.1.040;

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante trattativa diretta per le motivazioni su espresse,

DETERMINA:

a) di avviare la procedura di R.D.O. sul portale del MePA con l'invito a n°5 ditte qualificate che abbiano esperienza in questo settore, di invitare tra le cinque ditte la Ditta Falace Giovanni che ha già svolto precedentemente la verifica/ manutenzione, dimostrando perizia, professionalità e disponibilità, informata e a conoscenza dei luoghi e delle posizioni degli estintori ;

b) di impegnare, a base d'asta, l'importo di €. 3.000,00 (euro tremila/00) IVA esclusa derivante dalla presente determina sul capitolo 2.1.1.040 del Bilancio 2017;

c) che, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli, lì 3 /04/2017

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Il Direttore
Sylvain Bellenger