Museo Capodimonte e Real Bosco

MIBACT-MU-CAP.
REP DECRETI N. 413 DEL 4/12/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE PER GLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA "SALA CAUSA" E L'ELETTRIFICAZIONE DEI CANDELABRI DEI SOPPALCHI DAL "SALONE DA BALLO".

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la nota della Direzione Generale Musei - Servizio I, prot. 10371 del 04/10/2017 cl 22.07.01/90 acquisita al protocollo del Museo di Capodimonte al n° 3041 del 04/10/2017 cl 22.07.01/3.2 con la quale venia comunicata l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

CONSIDERATO che per l'utilizzo della "Sala Causa" ubicata nel seminterrato è necessario assicurare il funzionamento dell'impianto di climatizzazione;

CONSIDERATO che attualmente l'impianto di climatizzazione non risulta funzionante a causa della mancanza di manutenzione, mancanza che ha comportato anche vari guasti alle componenti dell'impianto e delle U.T.A.; ;

CONSIDERATO che per rendere funzionale e sicura la "Sala Causa" è necessario una revisione dell'impianto elettrico con sostituzione di alcuni corpi illuminanti;

CONSIDERATO che nel Museo (Salone da Ballo) è necessario provvedere all'impianto elettrico per energizzare i candelabri ubicati sui due palchetti;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Museo e Real Bosco di Capodimonte

CONSIDERATO che è necessario e urgente la realizzazione di tali opere per garantire l'uso della "Sala Causa" in sicurezza ed una idonea illuminazione del "Salone da Ballo";

CONSIDERATO che è necessario ed urgente la manutenzione ordinaria dell'impianto idrico dei bagni della "Sala Causa"

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali opere;

CONSIDERATO che da una stima effettuata l'importo da porre a base dell'affidamento è pari a €. 17'049,18 (dicesi euro diciasettemilaquarantanove/18) oltre I.V.A. 22% per complessivi €. 20.800,00 (ventimilaottocento/00) IVA 22% compresa;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a 17'049,18 (dicesi euro diciasettemilaquarantanove/18) oltre I.V.A. 22%, rientra in quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'impresa "SICER SISTEMI S.r.l.." con sede in Napoli Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 11 - P. IVA e C.F. 00644860637, è attualmente presente nel Museo di Capodimonte in quanto, manutentrice dell'impianto di climatizzazione;

VISTO il decreto Rep.n. 407 del 27.11.2017 è stato conferito l'incarico di RUP al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione degli interventi in oggetto;

VISTA la proposta del R.U.P., Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP n° 3789 del 27.11.2017, cl 25.10.01/1.6 nonché l'accettazione della stessa da parte del Direttore del Museo di Capodimonte;

VERIFICATA la copertura economica in bilancio sul capitolo Cap. 1.1.3.145 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti";

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

CONSIDERATO che l'impresa "SICER SISTEMI S.r.l.." con sede in Napoli Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 11 - P. IVA e C.F. 00644860637, è attualmente presente nel Museo di Capodimonte in quanto, manutentrice dell'impianto di climatizzazione;

DETERMINA:

a) di avviare la procedura di affidamento mediante affidamento diretto all'impresa "SICER SISTEMI S.r.l.." con sede in Napoli Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 11 - P. IVA e C.F. 00644860637;

b) di impegnare l'importo di €. 20.800,00 (ventimilaottocento/00) IVA 22% compresa, derivante dalla presente determina sul capitolo 1.1.3.145 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti";

c) che, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it