Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Museo Capodimonte e Real Bosco

MIBACT-MU.CAP
REP. DECRETI N. 360
DEL 06.11.2017

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DI CORONAMENTO DEL CASINO DEI PRINCIPI SITO NEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE.

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

CONSIDERATO che il Museo di Capodimonte, a seguito di distacchi di alcune parti del cornicione di coronamento del Casino dei Principi ha provveduto già dallo scorso inverno, nelle more del conseguimento di specifico finanziamento finalizzato al restauro dell'intero complesso previsto nel master-plan del Sito e nel Piano di Sviluppo del Museo e Real Bosco di Capodimonte, all'interdizione, con ampia fascia di sicurezza, dell'accesso e del transito lungo l'intero perimetro dell'edificio mediante transennature;

CONSIDERATO che i predetti dispositivi d'interdizione vengono spesso forzati dagli utenti eludendo il divieto d'accesso;

CONSIDERATO altresì l'aggravarsi dei fenomeni di fratturazione e del pericolo di crolli diffusi conseguente alla forte alterazione igroscopica dei materiali murari costitutivi determinata dall'estate eccezionalmente torrida;

VISTA la necessità indifferibile di garantire, all'approssimarsi della stagione invernale con i conseguenti effetti di ulteriore dilavamento ed i forti venti cui è soggetto il Sito, l'incolumità di fruitori ed operatori della Struttura con più efficaci misure di sicurezza e prevenzione del rischio crolli, nelle more di conseguire le risorse finanziarie indispensabili per la soluzione definitiva delle problematiche di stabilità e conservazione dell'edifico monumentale;

CONSIDERATO che, tale obiettivo è tecnicamente ed efficacemente conseguibile con l'apposizione di reti metalliche continue di imbragatura dell'intero cornicione di coronamento e del sovrastante parapetto e che, dalle stime effettuate dai tecnici del Dipartimento Architettura, il costo complessivo di tale intervento di messa in sicurezza è pari ad € 20.000,00 comprensivi di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

DETERMINA:

1. Di impegnare l'importo di € 20.000,00 onnicomprensivi sul capitolo 2.1.1.010 "Manutenzione straordinaria e restauro su immobili demaniali" del bilancio 2017

Napoli 06.11.2017

Il Direttore
dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it