Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBACT – MU – CAP
REP. DECRETI
DEL 27.06.2018 N° 219

OGGETTO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE DELLA MANUTENZIONE PER DUE SEMESTRI DEGLI ESTINTORI IN CARICO – ACQUISTO NUOVI ESTINTORI – SMALTIMENTO ESTINTORI FUORI USO

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il decreto MIBACT-DG-MU n. 174 del 21/02/2018 con il quale la Direzione generale Musei approva e autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 del Museo e Real bosco di Capodimonte;

VISTO che l'ultimo controllo di manutenzione e verifica della ditta incaricata e stato effettuato nel maggio 2017 con scadenza nel novembre 2017;

VISTO che attualmente è necessario procedere nuovamente alla manutenzione,verifica ed eventuale ricarica degli estintori funzionanti

VISTO che risultano non funzionanti circa 40 estintori , essendosi esaurito il loro naturale ciclo di funzionamento e pertanto e necessaria la sostituzione e lo smaltimento dei vecchi;

CONSIDERATO che è indispensabile ed urgente, per la sicurezza del Museo e dei fabbricati annessi al Bosco nonché del personale e dei visitatori del Monumentale Complesso, procedere alla verifica manutenzione dei seguenti estintori:

1) N° 161 estintori CO2;
2) N° 23 estintori P9;
3) N° 110 estintori P6.

CONSIDERATO che è indispensabile sostituire gli estintori fuori uso integrandoli con nuovi;

1) N° 20 a polvere;
2) N° 20 a CO2.

CONSIDERATO che è necessario procedere allo smaltimento di n° 40 estintori fuori uso;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali manutenzioni e acquisti;

CONSIDERATO che con D.D. n° 209 del 21/06/2018 è stato conferito l'incarico di RUP al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione delle manutenzione e acquisti in oggetto;

CONSIDERATO che da una stima effettuata per l'esecuzione delle manutenzione e gli acquisti in oggetto è necessario l'importo di € 5'252,34 I.V.A. 22% compresa, così suddiviso:

Manutenzione per due semestri

1) N° 161 estintori CO2 x € 2,90 x 2 semestri = € 933,80
2) N° 23 estintori P9 x € 2,90 x 2 semestri = € 133.40
3) N° 110 estintori P6 x € 2,90 x 2 semestri = € 638,00

Acquisto nuovi estintori

1) N° 20 a polvere x € 80,00/cad. = € 1'600'00
2) N° 20 a CO2 x € 30,00/cad = € 600,00

Smaltimento estintori fuori uso

1) N° 40 x € 10,00/cad. = € 400,00

I.V.A

22% su € 4'305,20 = € 947,14

CONSIDERATO che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a € 4'305,20 + I.V.A. 22% rientra in quanto stabilito dall'art. 36 lettera a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. ;

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

VERIFICATA la copertura economica in sul Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145 "Manutenzione ordinaria impianti";

CONSIDERATO che la ditta Falace Antincendio, con sede a Volla (NA) Via Sambuco,21 – P. IVA 05947881214 ha effettuato la manutenzione ordinaria agli impianti indicati in oggetto nell'anno 2017;

CONSIDERATO che ha dimostrato perizia professionale nell'espletamento del servizio negli anni precedenti;

DETERMINA:

a) di avviare la procedura di affidamento mediante affidamento diretto all'impresa Falace Antincendio, con sede a Volla (NA) Via Sambuco,21 – P. IVA 05947881214;

b) di impegnare l'importo di €. 5'252,34 (dicesi euro cinquemiladuecentocinquantadue/34) IVA 22% compresa di cui per servizi e fornitura € 4'305,20 e € 947,14 per I.V.A. 22% derivante dalla presente determina sul Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145 "Manutenzione ordinaria impianti";

c) che, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli, lì 27 GIU. 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo